




PASSO E CALIBRE DA CORRENTE



REBOTE NORMA ANSI



OREGON® 91P é uma corrente denominada de "rótulo azul" que atende as condições da norma ANSI 8175 (US) e CSA Z62 (Canadá) - baixo risco de rebote.

TIPO DE USO RECOMENDADO

Uso ocasional:
Uso doméstico, poda, lenha, etc.



Uso comercial:
Arboricultura, pomicultura, fazendas, paisagismo e utilidade pública.



MOTOSERRAS RECOMENDADAS



91P é específica para uso em motosserras elétricas ou a gasolina até 41cc.

COMPRIENTO DE BARRA RECOMENDADO



Use a corrente Oregon® 91P com barras de até 18" (16cm).

CARACTERÍSTICAS DE REDUÇÃO DE REBOTE


Elo de tração e cortadores com guia de profundidade com rampa.

SEQUÊNCIA DOS CORTADORES

91P é uma corrente de seqüência Standard.

CORRENTE 91P PASSO 3/8" PERFIL BAIXO (CHAMFER CHISEL™)

A corrente OREGON® 91P proporciona resultados de alta performance devido ao novo conceito do perfil do dente de corte, chamado de perfil quadrado de dois cantos (The twin corners). O novo perfil, além de proporcionar maior rendimento, resulta em um corte liso e com um bom fluxo da serragem. O cortador e os elos de tração possuem uma rampa de segurança, o que proporciona menor risco de rebote. O desenho simétrico dos elos de união "four-way" facilita a montagem da corrente.



Corrente OREGON® 91P cortadores de perfil quadrado dois cantos (Twin-cornered)

CARACTERÍSTICAS

- Super Quadrada (Chamfer Chisel™).



- Rampa de segurança no cortador e no elo de tração.

- Elo de tração com nova rampa de segurança com ranhura.

- Elo de união simétrico.

- Mesmo cortador que das outras correntes Oregon® da serie 91. Cortador passo 3/8" de baixo perfil.

- Chassi reforçado.

BENEFÍCIOS

- Corte rápido e eficiente.
- Melhor acabamento.
- Mantém-se afiada por muito mais tempo.

- Menor vibração e baixo risco de rebote.

- Melhor fluxo da serragem.


- Maior facilidade para montagem dos loops.

- Mesma afiação utilizada em outras correntes Oregon® 91.
- Complementa o efeito de redução de rebote.

- Maior resistência e alta durabilidade.

Instruções de Afição da Corrente OREGON® 91P

Utilizar lima redonda de diâmetro 5/32" com porta-lima.



AVISO

O não seguimento das instruções de afiação recomendadas aumenta o risco de rebote, o que pode vir a causar sérios acidentes ao usuário e a pessoas próximas da área de operação. Seguir a especificação de altura da guia de profundidade. O excesso de profundidade pode causar acidentes ao usuário. Manter o formato arredondado da guia de profundidade, é uma boa prática para diminuir as vibrações.

A corrente 91P atende os requisitos da norma ANSI B175 com relação ao rebote. Este tipo de corrente diminui significativamente tal risco quando mantida nas melhores condições de manutenção. **TUDO TIPO DE CORRENTE PODE TER REBOTE E CAUSAR GRAVES FERIMENTOS AO USUARIO E PESSOAS PRÓXIMAS A OPERAÇÃO.** Todos os usuários devem utilizar a motosserra de acordo com as recomendações dos manuais de operação do fabricante e também devem fazer a melhor manutenção possível na corrente 91P bem como em todo o conjunto de corte.

Ferramentas para a Manutenção da Corrente 91P


DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	PN	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	PN
Porta lima 5/32"	01 unidade	37534	Rebolo 1/8"x 5 3/4" para afiador elétrico	01 unidade	OR534-18
Lima 5/32"	12 unidades	70504			
Calibrador para guia de profundidade	10 unidades	22290			

Peças de Reposição da Corrente 91P


TIPO DE CORRENTE	CORTADOR ESQUERDO	CORTADOR DIREITO	ELO DE UNIÃO	ELO DE UNIÃO COM REBITE	ELO DE TRACÇÃO	ELO DE TRACÇÃO DE SEGURANÇA COM RANHURA
91P	P111807	P111808	P111616	P1112320	P28298	P111822

Qual é a diferença entre uma corrente de passo 3/8" Standard e uma corrente de passo 3/8" baixo perfil?

- Correntes com passo 3/8" Standard são as utilizadas por motosserras entre 50 e 100cc; tamanho normal para utilização profissional.
- Correntes com passo 3/8" de perfil baixo são as utilizadas por motosserras de até 41cc, de uso casual. Apesar do passo ser o mesmo, o tamanho dos componentes da corrente 91P são menores que os da corrente Standard. Sendo assim, as duas correntes NÃO são intercambiáveis.



DEFINIÇÃO DO PASSO



CORRENTE PASSO 3/8" STANDARD



CORRENTE PASSO 3/8" BAIXO PERFIL

NOTA: peças avulsas são acomodadas em embalagens com 25 unidades

Outros tipos de corrente Oregon® de perfil baixo passo 3/8" (91)

PN	DESCRIÇÃO, TIPO E USO
91VG	• Baixo rebote para corte de madeira limpa e com motosserras elétricas ou a gasolina até 41cc
91VS	• Professional Chamfer Chisel para usuários profissionais e usuários de motosserras que preferem utilizar correntes com perfil baixo.
M91VS	• Versão especial da corrente 91VS para cortes de extrema dificuldade e condições de alta abrasividade. A corrente possui uma camada extra de cromo no cortador.



Para mais informações sobre este ou outros produtos OREGON®,
 Consulte seu distribuidor autorizado.
www.oregonbrasil.com.br
sac@oregonbrasil.com.br
 0800 411630