

CORRENTE HARVESTER 18H

A corrente Oregon® 18H para harvester é uma corrente robusta, agressiva e durável, feita exclusivamente para uso em equipamentos harvester. Sua combinação singular de elos de aço de grosso calibre; chassis largo, estável e resistente ao desgaste e um cortador Micro Chisel® extremamente agressivo, lhe proporcionam o máximo em performance. Esta corrente requer a utilização de barras especiais harvester com calibre 080", da Oregon®. A corrente 18h para harvester NÃO deve ser utilizada em motosserras.



CARACTERÍSTICAS

- * Os elos de aço são cerca de 20% mais grossos que os das correntes normais.
- * Chassis largo com calibre de .080" (2mm)
- * Maior área de material entre os furos do rebite e a base dos cortadores e elos de união.
- * Cortadores Micro Chisel Oregon®, amplamente testados.
- * Calibre de profundidade agressivo de .050" (1,2 mm), consistente de cortador para cortador.
- * Cortadores e elos de união de maior envergadura.
- * Elos de aço especialmente processados.
- * Junções de rebite com tolerâncias apertadas e controladas, rigorosamente.
- * Elos de união com Lubrilink™.
- * Requer barra especial para trabalho pesado com calibre .080".

BENEFÍCIOS


- * Resistência superior do chassis e maior durabilidade.
- * Minimiza o tempo ocioso dos equipamentos harvester.
- * Resiste ao elevado stress nas aplicações mecanizadas.
- * Estabilidade no corte.
- * Chassis com vida mais longa.
- * Minimiza as quebras de cortadores e elos de união.
- * Eficiência de corte superior em aplicações mecanizadas.
- * Máxima eficiência de corte.
- * Maior área de contato, maior sustentação por parte dos trilhos.
- * Vida útil de chassis mais prolongada, índice reduzido de quebra.
- * Excelente resistência à dobra e quebra.
- * Minimiza a quebra de cortadores, elos de união e rebites.
- * Recebe e mantém o óleo nos componentes da corrente.
- * Combinação de corrente/barra extremamente robusta e durável.



Nº DA PEÇA	PASSO	CALIBRE	SEQÜENCIA DE CORTADOR	TIPO DE CORTADOR
18H	.404"	.080"	STANDARD	MICRO CHISEL®

INSTRUÇÕES DE AFIAÇÃO PARA CORRENTE 18H

Tamanho da lima: Usar lima redonda de 7/32". Recomendamos utilizá-la montada ao porta-limas Oregon®.



FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO	Nº DA PEÇA
Monte o porta limas com lima de 7/32"	31686
Lima redonda - 7/32" - caixa com 12 unid.	80502
Calibrador de guia - .050" - caixa com 10 unid.	38850
Lima chata - caixa com 12 unid.	12211

COMPONENTES DE REPOSIÇÃO PARA CORRENTE



Tipo de Corrente	Cortador Esquerdo	Cortador Direito	Elo de União	Elo de Com Rebite	Elo de Ação	Jogo de Reparo
18H	P37556	P37557	P37263	P37641	P37419	R37628

NOTA: As embalagens com peças avulsas contém 25 peças de cada exceto os jogos de reparo. Os jogos de reparo contém: 2 cortadores esquerdos, 2 cortadores direitos, 2 elos de união, 2 elos de união com rebite e 1 elo de ação.



Para maiores informações sobre estes e outros produtos Oregon®, entre em contato com seu distribuidor autorizado Oregon®, ou ainda:

BLOUNT INDUSTRIAL DE CORRENTES LTDA.
Rua Emílio Romani, 1630 - CIC - CEP 81450-060 - Curitiba - PR